

### ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫЕ ТСП 0914

**Аналог:** Jumo 902005/10

Средний срок службы - 5 лет.

#### назначение:

- для измерения температуры в жидких и газообразных средах
- для измерения температуры твердых тел.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:


климатическая, холодильная и нагревательная техника, печестроение и машиностроение.

Ввинчивающийся термометр сопротивления с подвижным штуцером, подключение к измеряемой среде - резьба G1/2, M8x1, M10x1, M14.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТСП 0914		
диапазон измеряемых температур, °С	-50+350		
номинальная статическая характеристика	Pt100, 100Π		
класс допуска	A, B		
материал защитной арматуры	12X18H10T		
время термической реакции, с	8		
степень защиты от пыли и воды	IP54		
устойчивость к вибрации	группа исп.N3		
ВИП КПИМЭТИЧЕСКОГО ИСПОПНЕНИЯ	V3 T3		

# ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:

«ТСП 0914-200-5-M10x1/100П/B/4-5000-(-50...+350)»





Тип	d, мм	D, мм	нсх	Класс допуска	Схема соединения	Диапазон измерений, °С	
тсп	4; 5; 6	M8x1 M10x1	100Π Pt100	1	A D	3, 4	50 .250
0914	3; 4; 5; 6	M14x1,5 G1/2		A, B	2, 3, 4	-50+350	

Общая длина термопреобразователя L=(I+L $_k$ +68) мм Время термической реакции не более 8 сек. Масса, г, не более: M=115+0,07I+0,03L $_k$ 

Длина монтажной части I, мм **для Pt100**:

10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630 Длина монтажной части I, мм **для 100П**:

40, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630

## ПОРЯДОК ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:

TCП 0914 -  $\frac{X}{1}$  -  $\frac{X}{2}$  -  $\frac{X}{3}$  /  $\frac{X}{4}$  /  $\frac{X}{5}$  -  $\frac{X}{6}$  -  $\frac{X}{8}$ 

- 1. Длина монтажной части І, мм
- 2. Диаметр монтажной части d, мм
- 3. Диаметр резьбы штуцера D, мм
- 4. HCX

- 5. Класс допуска
- 6. Схема соединения
- 7. Длина кабеля  $L_{k}$ , мм
- 8. Диапазон измерений, °С

